uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

220. Wigarten, Wermatswil



Objektkategorie: Trockenstandorte

Fläche: 21 a

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Q2 ☐ Q2+ ☒ Inventarobjekt ☐ Schutzverordnung ☐ Fläche >50a ☐ Geländeform

Inventarobjekt

Erweiterung / Pufferzone

Lebensräume (Trockenstandorte)

Wiese

Hecken, Feld-, Ufergehölz

Flachmoor

Weiher, Gewässer

Ruderalfläche

Qualität der Wiesen

Q2

Q2+

Elemente

Schützenswerter Einzelbaum

Übrige Elemente

Kurzer südexponierter Hangabschnitt unterhalb von Wermatswil. Das Objekt wird als Dauerweide genutzt. Entsprechend zeigt sich der Wiesenbestand sehr artenarm. Teilweise sind flächig Brennnesseln vorhanden. Ein alter, nicht mehr sonderklich vitaler Nussbaum steht noch in der Weide, dürfte aber relativ bald abgehen. Als Ersatzbäume sind ausserhalb des Objekts Linden gepflanzt worden.

(220. Wigarten, Wermatswil)

Schutzziele:
-

Pflegemassnahmen:
-

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Zeigerarten magerer Wiesen (Q2-Schlüssel gemäss DZV):

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

239. Böschung Trimuelen, Sulzbach



Objektkategorie: Trockenstandorte

Fläche: 4 a

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Q2 ☐ Q2+ ☒ Inventarobjekt ☐ Schutzverordnung ☐ Fläche >50a ☐ Geländeform

Inventarobjekt

Erweiterung / Pufferzone

Lebensräume (Trockenstandorte)

Wiese

Hecken, Feld-, Ufergehölz

Flachmoor

Weiher, Gewässer

Ruderalfläche

Qualität der Wiesen

Q2

Q2+

Elemente

Schützenswerter Einzelbaum

Übrige Elemente

Steiles, langgezogenes Bord entlang einer Landstrasse. Es handelt sich dabei um einen Strasseneinschnitt und nicht um eine natürliche Böschung. Der Wiesenbestand ist wüchsig, artenarm und graslastig. Die wenigen Magerwiesenarten kommen nur in den äussersten Randbereichen des Objekts vor. Die Feldgrille kommt jedoch im Objekt vor.

(239. Böschung Trimuelen, Sulzbach)

Schutzziele:
-
-

Pflegemassnahmen:
-

Defizite:
- Nährstoffeintrag durch intensiv genutzte Ackerkultur bis an der Böschungsrand hin (keine Pufferzone)

Aufwertungsmassnahmen:
- Falls das Objekt im Inventar behalten werden soll: Pufferzone von mindestens 3m Breite anlegen

---

Zeigerarten magerer Wiesen (Q2-Schlüssel gemäss DZV):

- Leontodon hispidus (Rauer Löwenzahn)
- Lotus corniculatus (Hornklee)
- Ranunculus bulbosus (Knolliger Hahnenfuss)
- Sanguisorba minor (Kleiner Wiesenknopf)

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

108. Stadtpark-Teich

Objektkategorie: Feuchtgebiete

Fläche: 41 a

Bewertung:



Inventarobjekt

Lebensräume
- Wiese
- Hecken, Feld-, Ufergehölz
- Flachmoor
- Weiher, Gewässer
- Schützenswerter Einzelbaum
- Vorkommen geschützte/seltene Art

Qualität Wiesen
- Q2
- Q2+

Flachmoortypen

Mo - Molinion
Cd - Caricion davallianae
Cn - Caricion nigrae
FI - Filipendulion
Ph - Phragmition
Ma - Magnocaricion

Künstlich angelegter Weiher im Stadtpark, stellenweise mit Schilfröhricht und Grosssegenbeständen, welche aber sehr kleinflächig sind.
- Teil eines Inventarobjekts der Kategorie Grünanlagen

(108. Stadtpark-Teich)

Schutzziele:
-

Pflegemassnahmen:
-

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Zeigerarten Feuchtgebiete (Flachmoorschlüssel):

- Carex acutiformis (Sumpf-Segge)
- Phragmites australis (Schilfrohr)

Zeigerarten magerer Wiesen (Q2-Schlüssel gemäss DZV):

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

107. Südlicher Zellweger-Teich

Objektkategorie: Feuchtgebiete

Fläche: 78 a

Bewertung:



Inventarobjekt

Lebensräume
- Wiese
- Hecken, Feld-, Ufergehölz
- Flachmoor
- Weiher, Gewässer
- Schützenswerter Einzelbaum
- Vorkommen geschützte/seltene Art

Qualität Wiesen
- Q2
- Q2+

Flachmoortypen

Mo - Molinion
Cd - Caricion davallianae
Cn - Caricion nigrae
FI - Filipendulion
Ph - Phragmition
Ma - Magnocaricion

Künstlicher Weiher in öffentlicher Grünanlage, stellenweise mit Schilf- oder Grossseggenbeständen im Uferbereich. - Teil eines Inventarobjekts der Kategorie Grünanlagen

(107. Südlicher Zellweger-Teich)

Schutzziele:
-

Pflegemassnahmen:
-

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Zeigerarten Feuchtgebiete (Flachmoorschlüssel):

Zeigerarten magerer Wiesen (Q2-Schlüssel gemäss DZV):

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

106. Nördlicher Zellweger-Teich

Objektkategorie: Feuchtgebiete

Fläche: 193 a

Bewertung:





Inventarobjekt

Lebensräume
- Wiese
- Hecken, Feld-, Ufergehölz
- Flachmoor
- Weiher, Gewässer
- Schützenswerter Einzelbaum
- Vorkommen geschützte/seltene Art

Qualität Wiesen
- Q2
- Q2+

Flachmoortypen

Mo - Molinion
Cd - Caricion davallianae
Cn - Caricion nigrae
Fl - Filipendulion
Ph - Phragmition
Ma - Magnocaricion

Künstlicher Weiher in öffentlicher Grünanlage, stellenweise mit Schilf- oder Grossseggenbeständen im Uferbereich. - Teil eines Inventarobjekts der Kategorie Grünanlagen

(106. Nördlicher Zellweger-Teich)

Schutzziele:
-

Pflegemassnahmen:
-

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Zeigerarten Feuchtgebiete (Flachmoorschlüssel):

Zeigerarten magerer Wiesen (Q2-Schlüssel gemäss DZV):

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

409. Parkplatz bei der Zeughausanlage



Objektkategorie: Grünanlagen

Fläche: 37 a (Grünflächenanteil: 20%)

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Fläche >1ha ☐ Grünflächenanteil >50% ☐ wertvolle Wiesen/Hecken ☒ wertvolle Bäume

Inventarobjekt
- Grünanlage

Lebensräume
- Hecken, Feld-, Ufergehölz
- Wiese
- Flachmoor
- Weiher, Gewässer
- Ruderalfläche
- Übrige Grünfläche

Qualität der Wiesen
- Q2
- Q2+

Elemente
- Einzelbaum
- Übrige Elemente

Beidseitig mehrheitlich durch Platanen gesäumter Parkplatz. Unterwuchs der Bäume und Restflächen stellenweise mit Rasen- oder Wiesennutzung ohne grossen Artenreichtum. Einzelne Rabatten allerdings mit Ruderalcharakter und höherem Artenreichtum.

(409. Parkplatz bei der Zeughausanlage)

Schutzziele:
-

Defizite:
- Vorkommen von Einhährigem Berufskraut

Aufwertungsmassnahmen:
-

Zeigerarten magerer Wiesen (Q2-Schlüssel gemäss DZV):

- Crepis biennis (Wiesen-Pippau)
- Onobrychis viciifolia (Saat-Esparsette)
- Salvia pratensis (Wiesen-Salbei)
- Sanguisorba minor (Kleiner Wiesenknopf)
- Silene vulgaris (Gemeines Leimkraut)

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

411. Katholische Kirche



Objektkategorie: Grünanlagen

Fläche: 69 a (Grünflächenanteil: 19%)

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Fläche >1ha ☐ Grünflächenanteil >50% ☐ wertvolle Wiesen/Hecken ☐ wertvolle Bäume

Inventarobjekt
- Grünanlage

Lebensräume
- Hecken, Feld-, Ufergehölz
- Wiese
- Flachmoor
- Weiher, Gewässer
- Ruderalfläche
- Übrige Grünfläche

Qualität der Wiesen
- Q2
- Q2+

Elemente
- Einzelbaum
- Übrige Elemente

Kirchenareal mit äusserst geringem Grünflächenanteil. Ausser wenigen kleinen intensiv als Rasen gemähte Flächen ist die ganze Anlage versiegelt. Auf dem Vorplatz stehen einige zusammengeschnittene Platanen mittleren Alters. Schützenswerte Natur- und Landschaftswerte sind keine vorhanden.

(411. Katholische Kirche)

Schutzziele:
-

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Zeigerarten magerer Wiesen (Q2-Schlüssel gemäss DZV):

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

421. Püntwiese



Objektkategorie: Grünanlagen

Fläche: 84 a (Grünflächenanteil: 2%)

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Fläche >1ha ☐ Grünflächenanteil >50% ☐ wertvolle Wiesen/Hecken ☐ wertvolle Bäume



Inventarobjekt
- Grünanlage

Lebensräume
- Hecken, Feld-, Ufergehölz
- Wiese
- Flachmoor
- Weiher, Gewässer
- Ruderalfläche
- Übrige Grünfläche

Qualität der Wiesen
- Q2
- Q2+

Elemente
- Einzelbaum
- Übrige Elemente

Grosse Kiesfläche ohne Begrünung und auch ohne wertvolle Spontanbegrünung. In den nördlichen Randbereichen mit Gehölzbeständen, allerdings hauptsächlich nicht standortgerechten Arten (Lärche).

(421. Püntwiese)

Schutzziele:
-

Defizite:
- Fehlende Vegetation
- Vorkommen von Einjährigem Berufskraut

Aufwertungsmassnahmen:
- Abklärung ob eine Begrünung in Randbereichen oder sogar generell zb mit niederigwüchsigen Arten möglich ist
- Neophytenbekämpfung

Zeigerarten magerer Wiesen (Q2-Schlüssel gemäss DZV):

- Lotus corniculatus (Hornklee)
- Medicago lupulina (Hopfenklee)
- Salvia pratensis (Wiesen-Salbei)

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

454. Ehemalige Fabrikantenvilla an der Florastrasse



Objektkategorie: Grünanlagen

Fläche: 33 a (Grünflächenanteil: 66%)

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Fläche >1ha ☒ Grünflächenanteil >50% ☐ wertvolle Wiesen/Hecken ☐ wertvolle Bäume



Inventarobjekt
Grünanlage
Lebensräume
Hecken, Feld-, Ufergehölz
Wiese
Flachmoor
Weiher, Gewässer
Ruderalfläche
Übrige Grünfläche
Qualität der Wiesen
Q2
Q2+
Elemente
Einzelbaum
Übrige Elemente

Ehemalige Fabrikantenvilla mit Parkanlage/Garten. Die Rasenflächen sind von einem Gehölzsaum (Baumhecke) umfasst, z.T. mit exotischen Arten (Rhododendron, Thuja). Mächtige Blutbuche und zwei erhaltenswerte Linden sind als separate Inventarobjekte aufgenommen.

(454. Ehemalige Fabrikantenvilla an der Florastrasse)

Schutzziele:
-
-

Defizite:
- Exot Gehölze in Baumhecke (Rhododendron, Thuja)

Aufwertungsmassnahmen:
- Entfernen von exot Gehölzen, ergänzen von einheim Arten
- Rasen: extensive Bereiche schaffen (Mähfrequenz)

Zeigerarten magerer Wiesen (Q2-Schlüssel gemäss DZV):

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

455. Altersheim Rosengarten



Objektkategorie: Grünanlagen

Fläche: 60 a (Grünflächenanteil: 57.99999999999999%)

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Fläche >1ha ☒ Grünflächenanteil >50% ☐ wertvolle Wiesen/Hecken ☐ wertvolle Bäume

Inventarobjekt
- Grünanlage

Lebensräume
- Hecken, Feld-, Ufergehölz
- Wiese
- Flachmoor
- Weiher, Gewässer
- Ruderalfläche
- Übrige Grünfläche

Qualität der Wiesen
- Q2
- Q2+

Elemente
- Einzelbaum
- Übrige Elemente

Park- und Gartenanlage um Alterszentrum, geprägt von Rasenflächen, rellativ jungen, meist standortfremden Einzelbäumen (Schwarzföhre, Lärche, Gingko, Linde), einzelnen (Zier-)Sträuchern und Strauchgruppen und zwei künstlichen Teichen/Wasserbecken, sowie Staudenrabatten. Die Rasenflächen sind teilweise relativ mager und weisen einige wenige Magerwiesenarten wie Hieracium pilosella und Thymian auf. Insgesamt sind keine schützenswerte Naturwerte vorhanden.

(455. Altersheim Rosengarten)

Schutzziele:
-

Defizite:
- Standortfremde Bäume und Sträucher, Kirschlorbeer
- Wenig extensiv genutze Bereiche

Aufwertungsmassnahmen:
- Entwicklung zu einheimischem Gehölzbestand, Kirschlorbeer entfernen!
- Anlegen extensiver Bereiche (Blumenwiesen!)

Zeigerarten magerer Wiesen (Q2-Schlüssel gemäss DZV):

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

464. Spinnerei Trümpler



Objektkategorie: Grünanlagen

Fläche: 78 a (Grünflächenanteil: 63%)

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Fläche >1ha ☒ Grünflächenanteil >50% ☐ wertvolle Wiesen/Hecken ☐ wertvolle Bäume

Inventarobjekt
- Grünanlage

Lebensräume
- Hecken, Feld-, Ufergehölz
- Wiese
- Flachmoor
- Weiher, Gewässer
- Ruderalfläche
- Übrige Grünfläche

Qualität der Wiesen
- Q2
- Q2+

Elemente
- Einzelbaum
- Übrige Elemente

Alte Gartenanlage um Herrschaftliches Anwesen (Patronhaus?) an Aathalstrasse. Ein Teil ist als Nutzgarten (Kräuter, Stauden) gepflegt, welcher zur Strasse hin durch eine hochgewachsene Strauchhecke mit Bäumen abgegrenzt wird. Die Hecke weist nebst einheimischen Sträuchern auch viele exotische Gehölze auf. Auf der Nordseite ist ein relativ alter Baumbestand vorhanden, der jedoch aus vorwiegend standortfremden Arten zusammengesetzt ist (Fichte Tulpenbaum, Lärche, Birke). Ein Teil des Objekt umfasst landwirtschaftlich genutzte Gebäude, die von Weiden umgeben sind. Zwei Obstbäume und drei Nussbäume, einer davon recht stattlich, sind ebenfalls vorhanden. Die Anlage ist kulturhistorisch/denkmalpflegerisch interessant.

(464. Spinnerei Trümpler)

Schutzziele:
-

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Zeigerarten magerer Wiesen (Q2-Schlüssel gemäss DZV):

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

505. Hecke am Nordfuss des Tämbrigs, Nänikon



Objektkategorie: Hecken, Feld- und Ufergehölze

Länge: m

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Gehölzvielfalt ☐ Dornstrauchanteil ☐ Bäume (>60cm BHD) ☐ landschaftsprägend ☐ Neuntöter

Inventarobjekt
Inventarobjekt

Das Objekt ist kantonal geschützt, weshalb es aus dem kommunalen Inventar entlassen werden soll.

(505. Hecke am Nordfuss des Tämbrigs, Nänikon)

Schutzziele:

Pflegemassnahmen:

Defizite:

Aufwertungsmassnahmen:

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

604. Baumgruppe beim Schützenhaus Nänikon



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☒ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☒ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Platanus sp. (Platane)

Baumgruppe aus vier mittelgrossen Bäumen im Vorgarten des Schützenhauses am Rand zum offenen Feld. Durch regelmässigen radikalen Rückschnitt weisen die Bäume eine spezielle Wuchsform mit einem üppigen Kronenwuchs und kräftigen, kurzen Stämmen auf.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
- Langfristig Ersatz mit standortgerechten Bäumen

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

616. Einzelbaum beim Brunnen Hürlimann, Freudwil



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)



Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Juglans regia (Nussbaum)

Freistehender, junger Einzelbaum neben Brunnen auf öffentlichem Platz. Aufgrund seiner geringen Grösse ist er als landschaftsprägendes oder ökologisches Element noch wenig bedeutend. Mit zunehmendem Alter wird der Baum in Zukunft als Gestaltungselement eine wichtige Rolle einnehmen.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

621. Einzelbaum an der Vordergasse, Wermatswil



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☒ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt

Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Aesculus hippocastanum (Rosskastanie)

Markanter Einzelbaum an einer Kreuzung mit geschnittener Krone. Der Baum ist als Gestaltungselement für den öffentlichen Raum von Bedeutung und trägt zur Aufenthaltsqualität des unmittelbar benachbarten, öffentlichen Sitzplatzes bei.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

629. Einzelbaum in der Brandschenke



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☒ BHD >50cm ☒ BHD >80cm ☒ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)



Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Tilia cordata (Winterlinde)

Markanter sehr grosser Baum im Feld am Sieldungsrand. Der Baum weist viele, auf eine Seite gerichtete, moosbewachsene Hauptäste auf, wobei ein Ast abgebrochen ist. Landschaftlich prägend durch grossen, wuchtigen Wuchs. Als ehemaliger Hofbaum ist das Objekt als Zeuge bäuerlicher Kultur bedeutend. -- Ist in kantonalem Naturschutzgebiet, Naturschutzumgebungszone II

Defizite:
- 1 Hauptast abgebrochen
- Fäulnis durch Stammverletzung

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

631. Baumgruppe an der Gschwaderstrasse



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt

Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Fraxinus excelsior (Esche)
- Juglans regia (Nussbaum)

Objekt nicht mehr vorhanden

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

636. Baumgruppe an der Haberweidstrasse



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☒ BHD >50cm ☒ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Robinia pseudoacacia (Robinie)
- Paulownia tomentosa (Blauglockenbaum)

Markante Baumgruppe an einer Strassenkreuzung am Siedlungsrand. Das Erscheinungsbild der Baumgruppe ist weniger durch ihre Höhe, sondern mehr durch ihr wuchtiges Erscheinungsbild mit dicken Stämmen, mächtigen Hauptästen und durch spezielle Wuchsformen gekennzeichnet. Prägend für das Strassenbild.

Defizite:
- Gebietsfremde Arten, teilweise invasive Neophyten (Robinie)

Aufwertungsmassnahmen:
- Längerfristig ersetzen durch einheimische Baumarten

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

641. Baumgruppe im Strick, Winterthurerstrasse



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt

Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Tilia platyphyllos (Sommerlinde)
- Juglans regia (Nussbaum)

Objekt nicht mehr vorhanden

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

646. Heinrichstrasse



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Robinia pseudoacacia (Robinie)

Objekt nicht mehr vorhanden

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

650. Einzelbaum an der Gerichtsstrasse



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Abies sp. (Tannen)

Objekt nicht mehr vorhanden.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

651. Markante Baumgruppe beim Schlüsselkreisel



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☒ BHD >50cm ☒ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt

Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Robinia pseudoacacia (Robinie)
- Pinus nigra (Schwarzföhre)
- Pinus nigra (Schwarzföhre)

Markante Baumgruppe aus zwei Bäumen an einer Strassenkreuzung im Siedlungsgebiet (Kreisel). Die Robinie zeichnet sich durch Mehrstämmigkeit und durch eine hohe Wuchsform aus. Die Schwarzföhre ist mit viel Efeu bewachsen.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

652. Einzelbaum an der Zürichstrasse, Brunnenkreisel



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☒ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☒ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Platanus sp. (Platane)

Markanter, grosser Baum in städtischer Umgebung, der sich durch einen breiten, runden Kronenaufbau auszeichnet. Beudeutend für Stadtbild.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

653. Brunnenkreisel



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)



Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Paulownia tomentosa (Blauglockenbaum)

Objekt nicht mehr vorhanden

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-



Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

655. Einzelbaum an der Brunnenstrasse



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☒ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Quercus rubra (Roteiche)

Junger, eher kleiner Baum an Hauptverkehrsachse in dicht bebautem Gebiet, der als Ersatzbaum für eine ehemalige Silberweide gepflanzt wurde. Bedeutend für Durchgrünung des Stadtzentrums.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

666. Einzelbaum an der Alpenblickstrasse (2)



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):

Objekt nicht mehr vorhanden

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

670. Einzelbaum an der Seefeldstrasse, Niederuster



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):

Junger Einzelbaum in neuer Wohnüberbauung mitten im Siedlungsgebiet der Stadt.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

675a. Einzelbäume Im Lot



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt

Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Robinia pseudoacacia (Robinie)

Zwei relativ kleine Einzelbäume im Siedlungsgebiet in innerstädtischem Quartier. -- invasiver Neophyt

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

679c. Einzelbaum an der Reibestrasse



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☒ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Acer pseudoplatanus (Bergahorn)

Mehrstämmiger Einzelbaum im Hof eines älteren Gebäudes in einem industriell geprägten Quartier. Der Baum ist wohl ehemaliges Gestaltungselement einer alten Industrieanlage.

Defizite:
- Der Wurzelbereich ist bis in unmittelbare Stammnähe durch eine Lagerfläche für Steine beeinträchtigt

Aufwertungsmassnahmen:
- Entfernung der Steine im Wurzelbereich

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

685. Baumgruppe am Dreilinden Platz



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☒ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Tilia cordata (Winterlinde)

Mittelgrosse, relativ junge Bäume an kleinem öffentlichem Platz an einer Strassenkreuzung mitten im Siedlungsgebiet. Die Bäume weisen einen breiten und symmetrischen Kronenwuchs auf. Die Baumgruppe gibt dem parkähnlichen Platz ihren Namen und ist als Gestaltungselement für den Strassenraum von grosser Bedeutung.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

688. Baumgruppe an der Bahnstrasse



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Betula pendula (Birke)
- Picea abies (Fichte)

Baumgruppe in einem relativ baumarmen Quartier.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

694. Einzelbaum an der Aathalstrasse, Oberuster



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Tilia cordata (Winterlinde)

Objekt nicht mehr vorhanden

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

706. Einzelbaum an der Büehlstrasse, Nänikon



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)



Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):

Objekt nicht mehr vorhanden

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

710. Einzelbaum an der Seestrasse, Niederuster



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Juglans regia (Nussbaum)

Objekt nicht mehr vorhanden

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

712. Einzelbaum in Niederuster



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☒ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Juglans regia (Nussbaum)

Von ursprünglich zwei Nussbäumen ist noch einer übrig. Er ist weder landschaftllich noch besonders gross und erfüllt deshalb die Aufnahmekriterien nicht.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

805. Einzelbaum im NSG Hoperen, Nänikon



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☒ BHD >50cm ☒ BHD >80cm ☒ Landschaftliche Bedeutung
☒ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt

Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Tilia cordata (Winterlinde)

Sehr grosser und mächtiger Baum, freistehend im offenen Feld mit symmetrischem Kronenwuchs symmetrisch, breit und ausladend, sowie einem sehr dicken Stamm. Aufgrund seiner Dimension und und seiner von weitem einsehbaren Lage in offender Landschaft ist der Baum sowohl in ökologischer Hinsicht als auch für das Landschaftsbild sehr bedeutend. -- Ist in kantonalem Naturschutzgebiet, Naturschutzzone I

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

808. Hoperenriet, Nänikon



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)



Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):

Objekt nicht mehr vorhanden

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

845. Baumgruppe im NSG Büchiweiher



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☒ BHD >50cm ☒ BHD >80cm ☒ Landschaftliche Bedeutung
☒ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt

Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Fraxinus excelsior (Esche)

Markante Baumgruppe mit sehr grossen Bäumen an einem Bach im Flachmoor. Stämme und Hauptäste dick, Krone üppig und ausladend. Bäume mit Moos bewachsen. Wichtig für Landschaftsbild. -- Ist in kantonalem Naturschutzgebiet, Naturschutzzone I

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

847. Einzelbaum oberhalb Birkenhof, Ägerstenriet



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☒ BHD >50cm ☒ BHD >80cm ☒ Landschaftliche Bedeutung
☒ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt

Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Stieleiche (Quercus robur)

Kleine Baumgruppe aus zwei sehr grossen, markanten Bäumen an Wegrand. Beide Bäume stehen dicht beieinander und bilden scheinbar eine gemeinsame, dichte Krone aus. Moosbewuchs ebenfalls vorhanden. Die Bäume sind Teil einer recih mit Gehölzelementen strukturierten Landschaft und prägen deren Erscheinungsbild massgeblich mit. -- Ist in kantonalem Naturschutzgebiet, Naturschutzzone I

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

850. Einzelbaum im Wissbüel, Oberuster



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☒ BHD >50cm ☒ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☒ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Juglans regia (Nussbaum)

Der ehemals markante Einzelbaum ist mittlerweile Teil einer Baumhecke. Objekt als Einzelbaum entlassen zugunsten einer Aufnahme der Baumhecke als neues Objekt.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-



Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

856. Baumgruppe im Hostig, Riedikon



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☒ BHD >50cm ☒ BHD >80cm ☒ Landschaftliche Bedeutung
☒ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt

Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Fraxinus excelsior (Esche)
- Pinus sylvestris (Waldföhre)

Markante, mittelgrosse Bäume freistehend im Ried. Krone breit und ausladend, Bäume mit Moos bewachsen. Prägend für Landschaftsbild. -- Ist in kantonalem Naturschutzgebiet, Naturschutzzone I

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

857. Einzelbaum im Hostig, Riedikon



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☒ BHD >50cm ☒ BHD >80cm ☒ Landschaftliche Bedeutung
☒ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)



Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Stieleiche (Quercus robur)

Markanter, sehr grosser Baum freistehend am Wegrand. Baum eigentlich zusammengewachsen aus 2 Bäumen, mit je einem sehr dicken Stamm. Krone rund, breit, dicht und üppig. Prägend für Landschaftsbild. -- Ist in kantonalem Naturschutzgebiet, Naturschutzzone I

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

872. Einzelbaum im Grossacher, Wüeri



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☒ BHD >50cm ☒ BHD >80cm ☒ Landschaftliche Bedeutung
☒ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt

Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Juglans regia (Nussbaum)

Sehr grosser, mächtiger Baum an exponierter Geländekante. Krone breit und symmetrisch, mit sehr dicken, markanten Hauptästen. Baum mit Moos bewachsen und umwachsen von Dornsträuchern. Prägend für Landschaftsbild. -- Ist in kantonalem Naturschutzgebiet, Naturschutzzone I

Defizite:
- Abgebrochene Äste, Holzpilze, Alter

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

875. Einzelbaum in der Chlus, Sulzbach



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☒ BHD >50cm ☒ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Picea abies (Fichte)

Sehr grosser, markanter Einzelbaum in einem Hof mit kegelförmigem, symmetrischem und sehr breitem Wuchs und einem auffällig dicken, stark mit Efeu bewachsen Stamm.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

884. Baumgruppe im Buechholz, Wührestrasse



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☒ BHD >50cm ☒ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Stieleiche (Quercus robur)

Sehr grosse, markante Bäume an Wegböschung. Kronenwuchs breit und ausladend. Bäume mit Moos bewachsen. -- Ist in kantonalem Naturschutzgebiet, Naturschutzzone I

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

885. Einzelbäume beim Buechholz



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☒ BHD >50cm ☒ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☒ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)



Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Stieleiche (Quercus robur)

Grosse bis sehr grosse Einzelbäume am Wegrand. Wuchsform dynamisch, ein Baum etwas schräg wachsend. Krone gross, jedoch asymmetrisch mit auffälligem Schnitt. Bäume mit Moos bewachsen. -- Ist in kantonalem Naturschutzgebiet, Naturschutzzone I

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

895. Einzelbaum im Husriet, Riedikon



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☒ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)



Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Alnus glutinosa (Schwarzerle)

Objekt nicht mehr vorhanden & Ist in kantonalem Naturschutzgebiet

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1101.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☒ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☒ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Aesculus hippocastanum (Rosskastanie)

Baumgruppe an Strassenkreuzung; Gestaltung Strassenraum, Sicherheit (Text altes Inventar)

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1103.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):

Objekt nicht mehr vorhanden

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1104.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Tilia platyphyllos (Sommerlinde)

Einzelbaum iauf Kehrplatz; Strassenraumgestaltung (Text altes Inventar)

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1105.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Juglans regia (Nussbaum)

Objekt nicht mehr vorhanden

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1106.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Tilia cordata (Winterlinde)

markante Baumgruppe im Quartier, Begenungsort; Platzgestaltung (Text altes Inventar)

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1107.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Alnus incana (Grau-Erle)
- Tilia cordata (Winterlinde)

Strassenraumgestaltung; Durchgrünung, Gestaltung Strassenraum, Sicherheit (Text altes Inventar)

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1114.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):

Objekt nicht mehr vorhanden

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1115. Drei Eichen Platz, Glattenriet, Werrikon



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☒ Landschaftliche Bedeutung
☒ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)



Inventarobjekt

Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Stieleiche (Quercus robur)
- Quercus petraea (Traubeneiche)

Markante Baumgruppe mit mittelgrosser Wuchsform um öffentlichen Sitzplatz im Riedgebiet. Aufgrund ihrer Lage landschaftsprägend. Nebst ihrer landschaftlichen und ökologischen Bedeutung auch für die Erholungsnutzung bedeutend (Platzgestaltung).

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1116.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☒ BHD >50cm ☒ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt

Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Liriodendron tulipifera (Tulpenbaum)

siedlungsprägender Baum; Siedlungsbegrünung als architektonisches Konzept (Text altes Inventar)

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1118.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☒ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Larix decidua (Lärche)

siedlungsprägende Bäume in älterer Überbauung; Siedlungsbegrünung als architektonisches Konzept (Text altes Inventar)

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1124.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☒ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Stieleiche (Quercus robur)

freistehender Baum in kleinem "Park"; Landschaftsbild, Erholung (Text altes Inventar)

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1130.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)



Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):

Objekt nicht mehr vorhanden

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1131.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt

Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Betula pendula (Birke)
- Acer campestre (Feldahorn)
- Juglans regia (Nussbaum)
- Tilia cordata (Winterlinde)

Strassenraumgestaltung am Siedlungsraum; Landschaftsbild an Siedlungsrand, Sicherheit Abzweigung (Text altes Inventar)

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1136.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt

Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Tilia platyphyllos (Sommerlinde)

Einzelbäume im Kreuzungsbereich einer Hauptverkehrsachse; Strassenraumgestaltung (Text altes Inventar)

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1137.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☒ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Tilia cordata (Winterlinde)

markanter Einzelbaum auf exponierter Hügelkuppe; Landschaftsbild (Text altes Inventar) - Ist Teil eines Inventarobjekts der Kategorie Trockenstandorte

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1138. Einzelbaum in Niederuster



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☒ BHD >50cm ☒ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Populus nigra (Schwarzpappel)

Objekt nicht mehr vorhanden

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1141.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Betula pendula (Birke)

Baumgruppe an Strassenrand; Gestaltung Strassenraum, Abgrenzung Siedlungsraum (Text altes Inventar)

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1142.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Platanus sp. (Platane)

Baumgruppe in neuem Park; Parkgestaltung (Text altes Inventar)

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1143.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt

Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Acer platanoides (Spitzahorn)

Einzelbaum im Strasenraum; Gestaltung Strassenraum, Sicherheit (Text altes Inventar)

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1144.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Stieleiche (Quercus robur)

Einzelbaum im Strassenraum; Gestaltung Strassenraum, Sicherheit (Text altes Inventar)

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1145.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)



Inventarobjekt

Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Stieleiche (Quercus robur)

Einzelbaum im Strassenraum; Gestaltung Strassenraum, Sicherheit (Text altes Inventar)

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1146.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt

Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Prunus avium (Vogelkirsche)

Einzelbaum an Strassenkreuzung; Gestaltung Strassenraum (Text altes Inventar)

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1147.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Aesculus hippocastanum (Rosskastanie)

Baumgruppe auf Verkehrsnebenfläche; Gestaltung Strassenraum (Kehrplatz) (Text altes Inventar)

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1149.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):

Objekt nicht mehr vorhanden

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1150.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):

Objekt nicht mehr vorhanden

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1151.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt

Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Acer platanoides (Spitzahorn)
- Crataegus monogyna (Eingriffliger Weissdorn)

Objekt nicht mehr vorhanden

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1155.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☒ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt

Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Picea abies (Fichte)

Baumgruppe als Grenze zwischen Quartier und Friedhofareal; Landschaftsbild Zimiker (Text altes Inventar)

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1158.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt

Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Carpinus betulus (Hagebuche)

Baumgruppe an Abzweigung an Hauptverkehrsachse; Strassenraumgestaltung, Sicherheit (Text altes Inventar)

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1160. Baumgruppe Mägerle, Winterthurerstrasse



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Acer platanoides (Spitzahorn)

Verstreute Baumgruppe aus Spitzahorn als Parkplatzbegrünung / Platzgestaltung. Die Bäume sind relativ jung und entsprechend klein.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1165.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):

Objekt nicht mehr vorhanden

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1166.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt

Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Acer platanoides (Spitzahorn)

Gestaltung Kreuzung an Hauptstrasse; Durchgrünung, Sicherheit (Text altes Inventar)

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1171.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☒ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt

Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Acer saccharinum (Silberahorn)

exponiert stehender Einzelbaum; Kreuzungsgestaltung (Text altes Inventar)

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1174.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):

Objekt nicht mehr vorhanden

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1175. Poststrasse



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt

Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Pinus nigra (Schwarzföhre)
- Pinus nigra (Schwarzföhre)

Objekt nicht mehr vorhanden - Ersatzbaum nicht als Naturschutzobjekt schutzwürdig (standortfremde Art)

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1176.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Prunus avium (Vogelkirsche)

Strassenraumgestaltung; Durchgrünung Quartier, Sicherheit (Text altes Inventar)

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1177. Baumgruppe beim Stadthaus



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☒ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Tilia cordata (Winterlinde)

Baumgruppe aus mittelgrossen Bäumen an Hauptverkehrsachse in städtischem Quartier. Die Bäume sind für die Durchgrünung des Stadtzentrums, die Strassenraumgestaltung und für eine erhöhte Aufenthaltsqualität von Bedeutung.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1179.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):

Objekt nicht mehr vorhanden

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1185.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☒ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Tilia cordata (Winterlinde)

Einzelbaum am Strassenkreuzung. Der Baum ist Teil des Konzepts der grünen Achse

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1189.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Stieleiche (Quercus robur)

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1192.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):

Objekt nicht mehr vorhanden

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1193.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):

Objekt nicht mehr vorhanden

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1194.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☒ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☒ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Acer saccharinum (Silberahorn)

markante Baumgruppe. Zentrum der Blocksiedlung; Freiraumgestaltung gemäss architektonischem Konzept (Text altes Inventar)

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1200.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)



Inventarobjekt

Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Stieleiche (Quercus robur)
- Tilia cordata (Winterlinde)

freistehende Baumgruppe am Rand Quartierstrasse; Strassenraumgestaltung, Sicherheit (Text altes Inventar)

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1202.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):

Objekt nicht mehr vorhanden

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1203.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):

Objekt nicht mehr vorhanden

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1204.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☒ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Tilia cordata (Winterlinde)

exponiert stehende Linde auf Hügel; Landschaftsbild, Erholung, Begrünung neue Alterssiedlung (Text altes Inventar)

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1206. Einzelbaum an der Burgstrasse

Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☒ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt

Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Fraxinus excelsior (Esche)

Markanter, grosser Einzelbaum am Strassenrand mit einer geschnittenen Krone. Der Baum war ursprünglich Teil einer Baumgruppe aus zwei Bäumen, die beidseitig der Strasse angeordnet waren und den Beginn des alten Siedlungsteils von Nossikon markierten. Seine Bedeutung für das Siedlungsbild und die Gestaltung des Strassenraums ist ohne den zweiten Baum relativ gering.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1211.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):

Objekt nicht mehr vorhanden

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1212.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):

Objekt nicht mehr vorhanden

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1216.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt

Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Tilia cordata (Winterlinde)

Strassenraumgestaltung; Strassenraumgestaltung, optische Strassenbegrenzung (Text altes Inventar)

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1217. Einzelbaum im Husriet



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):

Ehemalige geköpfte Pappel mit Storchennest - Objekt nicht mehr vorhanden

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1222.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☒ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Betula pendula (Birke)
- Juglans regia (Nussbaum)

Teil eines Inventarobjekts der Kategorie Hecken & Feldgehölze

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1224. Einzelbaum im Aemet, Oberuster



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☒ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Tilia cordata (Winterlinde)

Relativ junger, aber markanter und freistehender Baum mit breitem Kronenwuchs an Hangkante. Der Baum ergänzt einen attraktiven Aussichtspunkt mit Sitzbank und weist dadurch nebst seiner landschaftlichen und ökologischen Bedeutung auch einen hohen Erholungswert auf. -- Teil eines Inventarobjekts der Kategorie Trockenstandorte

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1225.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Juglans regia (Nussbaum)

freistehender Baum auf Kehrplatz am Siedlungsrand; Landschaftsbild am Siedlungsrand, Strassenraumgestaltung (Text altes Inventar)

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1226.



Objektkategorie: Einzelbäume / Baumgruppen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt (oder Meliorations-Massnahme)

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Tilia cordata (Winterlinde)

Gestaltung Abzweigung an Hauptstrasse; Siedlungs- und Strassenraumgestaltung, Teil Verkehrsberuhigungsmassnahme (Text altes Inventar)

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1001. Allee an der Grabenstrasse, Nänikon



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999



Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Acer pseudoplatanus (Bergahorn)

Zusammenhängende, einseitige und uniforme Allee aus relativ jungen Bäumen in Industriegebiet

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1002. Allee an der Greifenseestrasse, Nänikon



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Robinia pseudoacacia (Robinie)

Einförmige und einseitige Allee aus hochgewachsenen, mittelgrossen Robinien. Die Allee ist stellenweise unterbrochen, u.a. durch die Unterführung unter der Bahnlinie.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1003. Allee amn der Stationsstrasse, Nänikon



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Acer campestre (Feldahorn)
- Acer platanoides (Spitzahorn)
- Tilia cordata (Winterlinde)

Zusammenhängende, einseitige und relativ uniforme Lindenallee mit einzelnen Ahornen in Wohnquartier. Die Bäume sind mittelgross und von schlankem, aber wohlgeformtem Wuchs

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1004. Allee an der Spitzengeerstrasse, Nänikon



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999



Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Carpinus betulus (Hagebuche)

Einseitige Allee mit jungen Bäumen in gemischt genutztem Quartier. Die Bäume stehen in kleinen Rabatten entlang der Strasse und im Bereich eines Parkplatzes.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1005. Bäume an der Tüfwiesenstrasse



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):

Drei junge Einzelbäume an der Tüfwiesenstrasse, die nicht als Allee im eigentlichen Sinn erkennbar sind. Als Gestaltungselement an Siedlungsrand zu offenen Ackerland hin werden sie mit zunehmendem Alter an Bedeutung gewinnen.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-





Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1010. Baumreihe an der Wannenstrasse, Niederuster



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Stieleiche (Quercus robur)
- Prunus padus (Traubenkirsche)

Baumreihe am Rand einer Quartierstrasse aus relativ jungen Bäumen, die hauptsächtlich innerhalb einer Kirschlorbeerhecke einer Gartenanlage wächst und somit nicht als Allee in Erscheinung tritt.

Defizite:
- Der grösste Teil der Baumreihe steht in einer Kirschlorbeerhecke und tritt somit nicht als Allee in Erscheinung

Aufwertungsmassnahmen:
- Entfernung der Kirschlorbeerhecke, Freistellen der Alleebäume

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1011. Allee an der Turicumstasse



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Prunus padus (Traubenkirsche)

Langgezogene einseitige Alleen einegeQariasse im Siedlungsgebiet. Die Alle verläuft teilweise innerhalb der Gartenanlage einer Wohnüberbauung, zum grösseren Teil jedoch auf durchgehenden, wiesenbestandenen Rabatten im Strassenraum. Im Bereich der Wendeschlaufe wechselt sie die Strassenseite. Sie trägt massgeblich zur Aufenthaltsqualität für die Fussgänger bei.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1012. Allee im Grüene, Niederuster



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Tilia cordata (Winterlinde)

Einseitige, uniforme Baumreihe aus mittelgrossen Linden an einer Quartierstrasse im Siedlungsgebiet. Die Bäume wachsen im Bereich der Umgebungbegrünung einer Wohnsiedlung, weshalb sie nicht als Allee im eigentlichen Sinn wahrgenommen wird. Aufgrund ihrer bereits stattlichen Grösse ihrer Baumkronen ist die Baumreihe jedoch für die Durchgrünung des Quartiers von Bedeutung.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1020. Baumreihe an der Winterthurer-/Gschwaderstrasse



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Acer platanoides (Spitzahorn)

Markante Baumreihe aus auffällige rotgefärbten, mittelgrossen Spitzahornen an einer vielbefahrenen Strassenkreuzung am rande eines Wohnquartiers

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-



Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1023. Allee an der Seefeldstrasse



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Betula pendula (Birke)
- Tilia cordata (Winterlinde)

Einseitige Allee aus hochgewachsenen, eher jungen Bäumen an einer über Land führenden, vielbefahrenen Strasse. Die Allee verläuft nicht durchgehend und weist mehrere Unterbrüche auf und kann somit ihr landschaftsprägendes Potenzial nicht vollständig ausüben.

Defizite:
- Allee mehrfach unterbrochen, nicht zuammenhängend

Aufwertungsmassnahmen:
- Vervollständigung der Allee durch Ergänzungspflanzungen

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1024. Baumreihe an der Zimikerstrasse



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Acer platanoides (Spitzahorn)

Kurze Baumreihe entlang einer Quartierstrasse im Wohngebiet. Die Bäume sind unterschiedlichen Alters und weisen dadurch kein einheitliches Erscheinungsbild auf, wodurch sie nicht als Allee im eigentlichen Sinn wahrgenommen werden.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1027. Allee an der Brunnenwiesenstrasse



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Acer campestre (Feldahorn)

Durchgehende, einreihige Allee an einer ruhigen Strasse in einem alten Wohnquartier nahe des Stadtzentrums. Die Allee besteht aus mittelalten Feldahornen mit buschigem Kronenwuchs und zum Teil auffälligem Moos- und Flechtenbewuchs an den Stämmen.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1029. Allee an der Asylstrasse



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Prunus avium (Vogelkirsche)

Zwei einseitige, kurze Alleen aus mittelalten, aber relativ grossgewachsenen Kirschbäumen an einer ruhigen Quartierstrasse im Stadtzentrum. Sie tragen wesentlich zur lokalen Aufenthaltsqualität bei und sind für die Durchgrünung des Stadtzentrums von Bedeutung. Einige Bäume weisen einen etwas schütteren Kronenwuchs auf.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1030. Allee am Talweg (neu)



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Acer platanoides (Spitzahorn)

Neu gepflanzte, einseitige und uniforme Allee, die den Siedlungsrand am Übergang des bebauten Wohnquartiers zur offenen, ländlich geprägten Landschaft an der Halden mitgestaltet und mit zunehmendem Alter landschaftsprägend sein wird.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1031. Allee an der Brunnenstrasse



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Robinia pseudoacacia (Robinie)

Einseitige, uniforme Alle aus mittelalten Robinien an einer vielbefahrenen Strasse im Stadtzentrum.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1032. Einzelbäume beim Bahnhof

Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Castanea sp (Kastanien)

Einzelne, eher junge Bäume, die den Strassenraum beim Bahnhof mitgestalten und für die Durchgrünung des Stadtzentrums, sowie für die lokale Aufenthaltsqualität von Bedeutung sind. Die Bäume sind aufgrund ihrer geringen Anzahl und ihrer nicht linearen Anordnung nicht als Allee wahrnehmbar.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1033. Alleen beim Bahnhof



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Acer campestre (Feldahorn)
- Castanea sp (Kastanien)

Einreihige, mehr oder weniger zusammenhängende Baumreihen aus jungen Bäumen an der Bank-, Webern- und Tannenzaunstrasse beim Bahnhof. Die Bäume sind für die Durchgrünung des Stadtzentrums, sowie für die lokale Aufenthaltsqualität von Bedeutung.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1034. Allee an der Gerichtstrasse



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Carpinus betulus (Hagebuche)
- Prunus avium (Vogelkirsche)
- Acer platanoides (Spitzahorn)
- Populus nigra (Schwarzpappel)

Zweiseitige, zusammenhängende Allee aus relativ jungen Bäumen unterschiedlicher Artenzusammensetzung an vielbegangener Einkaufsstrasse im Stadtzentrum. Die Bäume sind für die Durchgrünung des Stadtzentrums, sowie für die lokale Aufenthaltsqualität von Bedeutung.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1035. Allee an der Poststrasse



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Castanea sp (Kastanien)

Zweiseitige Allee aus relativ jungen Bäumen an vielbegangener Einkaufsstrasse im Stadtzentrum.Die Bäume sind für die Durchgrünung des Stadtzentrums, sowie für die lokale Aufenthaltsqualität von Bedeutung.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1037. Allee an der Bachgasse



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Acer campestre (Feldahorn)
- Alnus incana (Grau-Erle)
- Tilia cordata (Winterlinde)

Zusammenhängende, einseitige und uniforme Allee aus jungen Bäumen am Strassenrand entlang dem Aabach. Die Bäume stehen in Rabatten mit artenreicher Ruderalvegetation.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1038. Baumreihe beim Zentrum Insel



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Acer pseudoplatanus (Bergahorn)
- Quercus rubra (Roteiche)

Kurze, zusammenhängende Baumreihe aus relativ jungen Bäumen im Eingangsbereich des Einkauftszentrum Insel. Die Bäume weisen trotz ihres relativ jungen Alters weit ausladende Kronen auf und tragen zur Durchgrünung des Quartiers bei.

Defizite:
- Ein Baum weist einen etwas schütteren Wuchs auf

Aufwertungsmassnahmen:
- Ersatz des schütter bewachsenen Baums durch einen einheimischen, standortgerechten Ersatzbaum

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1040. Alleen in Riedikon



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Acer pseudoplatanus (Bergahorn)
- Prunus avium (Vogelkirsche)
- Acer platanoides (Spitzahorn)
- Tilia cordata (Winterlinde)

Zweiseitige, kurze Alleenabschnitte entlang zweier Quartierstrassen im Siedlungsgebiet aus relativ jungen Bäumen mit diverser Artenzusammensetzung. Die Bäume tragen wesentlich zum grünen Erscheinungsbild des Quartiers und zu einer hohen Aufenthaltsqualität vor Ort bei.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1043. Strassenbäume in Riedikon (Post)



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Carpinus betulus (Hagebuche)

Baumgruppe im Strassenraum aus vier in Form geschnittenen, relativ jungen Bäumen. Die Baumgruppe ist ein Gestaltungselement auf einem Parkplatz und schirmt diesen von der Hauptstrasse ab. Sie wird nicht als Allee im eigentlichen Sinn wahrgenommen.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1044. Strassenbäume an der Forchstrasse

Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Prunus serrulata (Japanische Blütenkirsche)

Einseitige, uniforme Allee aus relativ jungen Japanischen Zierkirschen an einer ruhigen Quartierstrasse nahe des Stadtzentrums. Die Bäume werten den Strassenraum optisch auf und tragen zur Durchgrünung des Quartiers bei.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1047. Strassenbäume an der Unterbühlenstr., Niederuster



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Acer campestre (Feldahorn)

Strassenbäume an einer ruhigen Quartierstrasse im Wohngebiet. Die Bäume sind in einer mehrfach unterbrochenen, eineitigen Reihe angeordnet. Aufgrund der zahlreichen und weitläufigen Unterbrüche werden die Bäume nicht als Allee im eigentlichen Sinn wahrgenommen. Die Bäume sind relativ jung und gleichförmig, mit Ausnahme eines mittelgrossen Baumexemplars am Ende der Reihe an der Kreuzung der Unterbühlen- und der Drusbergstrasse. Sie tragen aber wesentlich zur Aufwertung des Strassenraums und zur Durchgrünung des Quartiers bei.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

1048. Allee an der Seestrasse, Niederuster



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999



Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Acer campestre (Feldahorn)

Zusammenhängende, einseitige und uniforme Allee an einer vielbefahrenen Strasse. Die Bäume sind mittelalt und weisen an der Stämmen einen auffälligen Moosbewuchs auf. Die sind für die Durchgrünung des industriell geprägten Quartiers von Bedeutung.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

901. Baumbestand in der Sportanlage Buchholz



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999



Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Acer pseudoplatanus (Bergahorn)
- Carpinus betulus (Hagebuche)
- Acer platanoides (Spitzahorn)

Die Allee am Hallenbadweg, sowie die Bäume auf dem Parkplatz der Sportanlage sind Teil eines Inventarobjekts der Kategorie "Wertvolle Grünanlagen".

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

903. Allee an der Seestrasse bei der ARA



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt

Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Acer pseudoplatanus (Bergahorn)
- Fraxinus excelsior (Esche)
- Acer platanoides (Spitzahorn)
- Alnus incana (Grau-Erle)
- Populus tremula (Zitterpappel)

Zweiseitige, zusammenhängende Allee entlang einer viel befahrenen Strasse, etttzschParkplatz, Wald, offener Landwirtschaftsfläche und der ARA. Die Bäume sind jung (Südseite) bis mittelalt (Parkplatz) und von diverser Artenzusammensetzung. auf rel artenarmen Unterwuchs. Die südseitige Baumreihe ist gesäumt von einem artenreichen, heckenartigen Unterwuchs mit einheimischen Dornsträuchern und Hochstauden.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

907. Allee beim Bahnhof

Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999



Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Tilia cordata (Winterlinde)

Zweireihige, uniforme Allee aus relativ jungen Linden im Vorplatzbereich des Bahnhofs. Die Bäume sind für die Platzgestaltung von grosser Bedeutung und tragen wesentlich zur Aufenthaltsqualität und zur Durchgrünung des Stadtzentrums bei.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

909. Allee an der Wermatswilerstrasse



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Betula pendula (Birke)
- Acer platanoides (Spitzahorn)
- Sorbus aucuparia (Vogelbeere)

Meist einseitige, z.T. auch zweiseitige Allee mit einer diversen Artenzusammensetzung. Die Bäume wachsen zumeist in blumereichen, wiesenbestandenen Rabatten zwischen der Strasse und dem Trottoir und tragen massgebklich zur Durchgrünunng des Quartiers und zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität bei.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

915. Allee an der Zimiker-/Apothekerstrasse

Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Aesculus hippocastanum (Rosskastanie)

Einseitige, zusammenhängende und uniforme Allee an der Kreuzung der Zimiker- und der Apothekerstrasse. Sie besteht aus mittelalten Kastanien mit stark zugeschnittenen, niedrigen Baumkronen.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

916. Allee am Schulweg



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Platanus sp. (Platanen)

Kurze zweiseitige Allee aus gleichförmigen, eher jungen Bäumen im Bereich eines Parkplatzes. Die Allee ist für die Gestaltung des Strassenraums, die Durchgrünung des Stadtzentrums und für die lokale Aufenthaltsqualität von Bedeutung.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

918. Allee an der Wührestrasse



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Betula pendula (Birke)
- Acer campestre (Feldahorn)
- Acer platanoides (Spitzahorn)
- Sorbus aucuparia (Vogelbeere)

Weitläufige, einseitige und relativ uniforme Allee aus relativ jungen Bäumen. Die Allee markiert die Grenze zwischen einem von Einfamilienhäusern geprägten Wohnquartier und der Schulanlage Talacker mit den benachbarten Blocksiedlungen. Die Bäume wachsen hauptsächlich auf wiesenbestandenen Rabatten zwischen Strasse und Trottoir und tragen damit zur Aufenthaltsqualität für die Fussgänger bei.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

921. Allee an der Gerichtsstrasse

Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Acer platanoides (Spitzahorn)

Einseitige, uniforme Allee aus jungen Bäumen als Umgebungsgestaltung eines Neubaus in einem alten Quartier im Stadtzentrum. Die Bäume werden mit zunehmendem Alter zur Durchgrünung des Stadtzentrums beitragen.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

923. Allee beim Bahnhof Nänikon



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☐ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Platanus sp. (Platanen)

Zweiseitige, uniforme Allee, die den Fuss-/ Radweg zwischen dem Parkplatz und der Grabenstrasse beim Bahnhof Nänikon auf beiden Seiten säumt. Die Allee besteht ausschliesslich aus mittelgrossen Platanen und ist als Gestaltungselement für die Aufenthaltsqualität am Bahnhof von grosser Bedeutung.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

924. Allee an der Industriestrasse



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt
Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Acer pseudoplatanus (Bergahorn)
- Prunus avium (Vogelkirsche)
- Tilia platyphyllos (Sommerlinde)
- Tilia cordata (Winterlinde)

Einseitige, uniforme Allee aus relativ jungen Bäumen an ruhiger Strasse im Stadtzentrum. Die Bäume werden mit zunehmendem Alter massgeblich zur Aufenthaltsqualität und zur Durchgrünung des Stadtzentrums beitragen.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-

Stand 24.10.2019

uster
Wohnstadt am Wasser

Inventar der Natur- und Landschutzobjekte (INL) der Stadt Uster

926. Allee an der Rehbühlstrasse



Objektkategorie: Alleen

Bewertung:

Aufnahme- & Bewertungskriterien:
☒ Standortheimisch ☐ BHD >50cm ☐ BHD >80cm ☐ Landschaftliche Bedeutung
☐ Schutzobjekt oder Teil des Baumpflanzkonzepts 1999

Inventarobjekt

Inventarisierter Baum

Baumart(en):
- Acer pseudoplatanus (Bergahorn)
- Acer campestre (Feldahorn)
- Carpinus betulus (Hagebuche)
- Sorbus aria (Mehlbeere)
- Prunus padus (Traubenkirsche)

Einseitige, uniforme Allee aus jungen, relativ niedrigwachsenden Bäumen. Die Bäume stehen auf wiesenbestandenen Rabatten zwischen der Strasse und dem Trottoir.

Defizite:
-

Aufwertungsmassnahmen:
-