

Strassenlärmsanierung Gemeindestrasse Uster

Lärmbelastungskataster Zustand 2036



Beilage A / Blatt 1

Situation 1:4'000

Lärmquelle

- Gemeindestrasse LSP- und LBK-Perimeter
- Gemeindestrasse LBK-Perimeter
- Staatsstrasse

Lärmbeurteilung Sanierungshorizont (2036)

Maximale Lärmbelastung des Gebäudes

- Alarmwert (AW) erreicht oder überschritten
- Alarmwert - 5 dBA (AW-5) überschritten
- Immissionsgrenzwert (IGW) überschritten
- Immissionsgrenzwert (IGW) eingehalten
- Immissionsgrenzwert (IGW) eingehalten Stufe LBK
- Keine Sanierungspflicht (seitens Gemeindestrasse)
- Nicht lärmempfindlich

Massnahmen

- Lärmärmer Belag SDA 4 (Einbau 2014)
- Lärmärmer Belag SDA 8 (Einbau 2014)

- Gebäude mit Anspruch Beiträge an Schallschutzfenster

Empfindlichkeitsstufe (ES)

gemäss Zonenplan WebGIS Stand 28.02.2017


- ES II
- ES III
- ES IV

Beurteilung ausserhalb der Bauzone: wie ES III

Gemeinde

- Gemeindegrenze

0 100 200 Meter



Abgrenzung LSP-Perimeter: In den Aussenwachten Freudwil, Riedikon, Sulzbach, Wermatswil und Winikon besteht aufgrund der Verkehrslast auf den Gemeindestrasse für die Stadt Uster keine Sanierungspflicht.

