


Strassenlärmkartierung Gemeindestrassen Uster

Lärmbelastungskataster Zustand 2036

Beilage A / Blatt 2

Situation 1:4'000



Lärmquelle

- Gemeindestrasse LSP- und LBK-Perimeter
- Gemeindestrasse LBK-Perimeter
- Staatsstrasse

Lärmbeurteilung Sanierungshorizont (2036)

Maximale Lärmbelastung des Gebäudes

- Alarmwert (AW) erreicht oder überschritten
- Alarmwert - 5 dBA (AW-5) überschritten
- Immissionsgrenzwert (IGW) überschritten
- Immissionsgrenzwert (IGW) eingehalten
- Immissionsgrenzwert (IGW) eingehalten Stufe LBK
- Keine Sanierungspflicht (seitens Gemeindestrasse)
- Nicht lärmempfindlich

Massnahmen

- Lärmmassnahme SDA 4 (Einbau 2014)
- Lärmmassnahme SDA 8 (Einbau 2014)
- Gebäude mit Anspruch Beiträge an Schallschutzfenster

Empfindlichkeitsstufe (ES)

gemäss Zonenplan WebGIS Stand 28.02.2017

- ES II
- ES III
- ES IV

Beurteilung ausserhalb der Bauzone: wie ES III

Gemeinde


- Gemeindegrenze

0 100 200 Meter

Datum: 03.07.2017
Gezeichnet: kw
Auftrag: A4355

Plan-Nr.: A4355_Uster_LSPG5_02
Grösse: A1
Massstab: 1:4'250

GROLMUND + PARTNER AG
UMWELTECHNIK · BAUPHYSIK · INFORMATIK
LINTHESCHERSTRASSE 13 · 8001 ZÜRICH
T 043 366 66 69



Abgrenzung LSP-Perimeter: In den Aussenwachen Freudwil, Riedikon, Sulzbach, Wermatswil und Werriken besteht für die Stadt Uster aufgrund der Verkehrslast auf den Gemeindestrassen keine Sanierungspflicht.

